



ОГРАНАК "ДРИНСКО - ЛИМСКЕ ХЕ"

Бајина Башта, Трг Душана Јерковића 1

031/590-900

"ЛИМСКЕ ХЕ"

Нова Варош, Трг војводе Бојовића 4

033/61-689

ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ "ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ"

Број 6.07.02.32-Е.02.02-402421/13-2017 21

13 DEC 2017 год.

БЕОГРАД, Царице Милице 2

ИНТЕРНО

ПРЕДМЕТ: Појашњење Конкурсне документације за ЈН/2100/0433/2017 - "Набавка и уградња жичане ограде у ХЕ "Бистрица", на питање које је поставио потенцијални Понуђач.

Питање:

ПИТАЊЕ 1

Код позиције крчења терена и уклањања растиња који је степен развијености растиња, ближе жбуњу или дрвећу?

ПИТАЊЕ 2

Посечено растиње се уклања са лица места одвозом на депонију?

ПИТАЊЕ 3

Која је очекивана ширина, испред и иза ограде, коју је потребно окрчити?

ПИТАЊЕ 4

Код равнања терена подразумева се равнање ручним алатом са материјалом са лица места на самој траси ограде, без довоза материјала и коришћења механизације?

ПИТАЊЕ 5

Код ископа рупа за стубове које је категорије тло у коме се врши ископ и да ли је омогућен приступ возилу/камиону огради дуж целе трасе или делимично?

ПИТАЊЕ 6

Бетонски стубови су укупне висине 2,5м са све косином на врху?

Одговор:

Најбоље би било да нас посетите и обиђете предметну локацију како би отклонили све недоумице. У наставку су одговори на Ваша питања.

ОДГОВОР 1

Ближе жбуњу.

ОДГОВОР 2

Да, одвози се на депонију.

ОДГОВОР 3

Око 2 м (по 1 м са обе стране). Потребно је уклонити растиње како би се формирао радни простор, односно како би радници несметано могли да обављају радове на замени ограде.

ОДГОВОР 4

Равнање ручним алатом материјалом са лица места.

ОДГОВОР 5

Земљиште је III и IV категорије. Приступ камиону је делимично обезбеђен. Само на једној краћој деоници цца 20 м ограда је поред асфалтног пута, па је тој деоници могућ приступ камионом. Преосталој деоници оградe није могуће приступити механизацијом јер се ограда налази у шуми.

ОДГОВОР 6

Да.

У Новој Вароши
13.12.2017.

